

# Hypothèse de démolition explosive WTC Tours Jumelles

- 1 **DESTRUCTION SOUDAINE** au niveau d'impact des avions
- 2 **PROGRESSION VERTICALE** et symétrique en dehors des fondations
- 3 Matériaux **ÉJECTÉS** à 220 km/h **AUX ÉTAGES INFÉRIEURS**
- 4 2/3 **CHUTE LIBRE** selon l'axe de plus grande résistance
- 5 **DESTRUCTION QUASI-TOTALE** du noyau d'acier
- 6 **ÉJECTIONS LATÉRALES** de poutres d'acier sur 180m à 95 km/h
- 7 **SONS D'EXPLOSIONS ET FLASHES** de lumière
- 8 Énormes nuages pyroclastiques de **BÉTON PULVÉRISÉ**
- 9 **FER FONDU** et **MICROSPHÈRES DE FER** dans la poussière du WTC
- 10 Des **EXPLOSIFS** à base nanothermique dans la poussière du WTC

## HYPOTHÈSE D'EXPLOSIFS

Les caractéristiques de destruction des Tours Jumelles correspondent à celles d'une démolition explosive - pas d'un effondrement

**Preuves directes de destruction explosive**

**PAS de caractéristiques de destruction par le feu**

## HYPOTHÈSE DU FEU

Des structures moins solides qui s'effondrent à cause du feu le font de façon asymétrique, avec des déformations graduelles et selon l'axe de moindre résistance. Mais jamais un gratte-ciel en structure d'acier ne s'est effondré à cause d'un feu.

Documentation  
FEMA & NIST

Témoignages  
des premiers  
répondants

Lanceurs  
d'alertes

Confirmation  
par les experts

Préconnaissance  
de la destruction

Documentation  
vidéo



**Preuve incontestable d'une démolition contrôlée**

2,000+ ARCHITECTS & ENGINEERS  
for 9/11 TRUTH

**AE911Truth.org**

2342 Shattuck Avenue, Suite 189  
Berkeley, CA 94704 (510) 292-4710

# Hypothèse de démolition explosive

# WTC Tour 7

1 **DESTRUCTION SOUDAINE**  
déclenchée à la base de la tour

2 Effondrement **VERTICAL** et  
symétrique dans ses fondations

3 **SÉQUENCE PRÉCISE DE LA  
COUPE** des colonnes de soutien

4 **CHUTE LIBRE** selon l'axe de  
plus grande résistance

5 **DÉMEMBREMENT TOTAL**  
du noyau d'acier

6 Dommages minimes aux  
structures adjacentes

7 **EXPLOSIONS** entendues par  
des témoins crédibles

8 **NUAGES PYROCLASTIQUES**  
de béton pulvérisé

9 Poches **D'ACIER/DE FER FONDU**  
constatées par des témoins

10 **"THERMITE INCENDIAIRE"**  
trouvée dans les échantillons

## HYPOTHÈSE D'EXPLOSIFS

Les caractéristiques de destruction de la Tour 7 correspondent à celles d'une démolition contrôlée - pas d'un effondrement

**Preuves  
directes de  
destruction  
explosive**

**PAS de caractéris-  
tiques de destruction  
par le feu**

## HYPOTHÈSE DU FEU

Des structures moins solides qui s'effondrent à cause du feu le font de façon asymétrique, avec des déformations graduelles et selon l'axe de moindre résistance. Mais jamais un gratte-ciel en structure d'acier ne s'est effondré à cause d'un feu.

Documentation  
FEMA & NIST

Témoignages  
des premiers  
répondants

Lanceurs  
d'alertes

Confirmation  
par les experts

Préconnaissance  
de la destruction

Documentation  
vidéo



**Preuve incont-  
estable d'une  
démolition  
contrôlée**

2,000+ ARCHITECTS  
& ENGINEERS  
for 9/11 TRUTH

**AE911Truth.org**

2342 Shattuck Avenue, Suite 189  
Berkeley, CA 94704 (510) 292-4710